Wycena i opis pojazdu

Auto Sprawdź – pomoc w zakupie samochodu | www.autosprawdz.pl

Skoda Octavia 2013r 1.8 TSI 180KM, skrzynia biegów manualna, przebieg 272tys km

Nr Vin: TMBAD7NE7E0035096

Mankamenty auta:

Nadwozie: Auto posiada zarysowania i otarcia, ślady napraw lakierniczych oraz korozji. Było w przeszłości uszkodzone w tył, oraz przód pojazdu.

Wnętrze: fotele do wyczyszczenia, lekkie przetarcie na siedzisku kierowcy

Silnik: Auto wymagało dolewania oleju, posiada wyciek, po odpaleniu słychać rozrząd, pracuje nierówno, świeci się kontrolka silnika- check. Brak możliwości jazdy próbnej z tego powodu.

Hamulce: do wymiany przednie tarcze hamulcowe.

Ocena końcowa:

Pojazd z uszkodzonym silnikiem, do napraw blacharsko-lakierniczych. Szacunkowa cena na podstawie cen rynkowych, pomniejszona o liczne mankamenty auta to **5000zł**.

Wyceny dokonał:

a4cnc AKCESORIA
Grzegorz Słowikowski
Osowy Grąd 40, 16-300 Augustów
NIP 846-151-03-87

Grzegorz Słowikowski

Grzegorz Słowikowski
inspekcje aut
www.autosprawdz.pl

Data: 07.10.2026 r.

Warsztat: Auto Sprawdź- pomoc w zakupie samochodu
Tel: 509348900
Email:
Adres: --

ID raportu: MAXIA20261007124600
Test czas: 2026-10-07 12:46:00
Technik: --

2014 (E) Skoda Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2014 (E)/Skoda/Octavia 2013 >/Motoryzacja
VIN: TMBAD7NE7E0035096

Przebieg: 272752km
Tablica rejestracyjna: NGO2A99

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiCheck MX900
Wersja: V11.00

Numer seryjny: DR8GS9V03564
Numer zamówienia naprawy: DR8GS9V0356420261007124252420

Zeskanowany system (13)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	1
03 - Układ hamulcowy ABS 1	0
08 - Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania	0
09 - Centralny układ elektroniczny	0
15 - Poduszka powietrzna	0
16 - Elektronika kolumny kierownicy	0
17 - Klaster instrumentów	0
19 - wejście	0
42 - Elektronika drzwi kierowcy	0
44 - Układ wspomagania kierowania	0
52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera	0
5F - Elektronika informacyjna 1	0
76 - Sygnalizacja przy parkowaniu	0

DTC (1)

01 - Moduł sterujący silnika 1 (1 DTC)

DTC	Opis	Status
P001600	Rząd 1, czujnik położenia wałka rozrządu / wału korbowego ,Nieprawidłowe przyporządkowanie	Aktywny/statyczny

Uwagi technika

RAPORT



DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Skoda Octavia

Data odczytu
2026-10-07 11:51:45

Data edycji
2026-10-09 09:07:08


Numer seryjny
43500 Professional

Jednostka miary
µm

Data kalibracji
2026-10-07 11:52:11

www.autosprawdz.pl

DANE POJAZDU



Typ	**LIFTBACK**
Marka	**Skoda**
Model	**Octavia**
Pojemność silnika [ccm]	**1798**
Moc [kW]	**132**
VIN	**TMBAD7NE7E0035096**
Rodzaj paliwa	**Benzyna**
Rok produkcji	**2013**

KOMENTARZ


-

AutoSprawdz
POMOC W ZAKUPIE SAMOCHODU
509-348-900


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: Interpretacja ogólna, Nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe + Zn	74	95	84	82	95	86	74	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe	80	291	118	98	81	82	102	80	92	291
Lewe tylne drzwi	Fe + Zn	125	166	136	132	136	128	139	166	125	125
Lewy słupek	Fe	146	1294	424	146	170	186	1294	325	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe + Zn	256	576	409	576	290	256	512	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe + Zn	77	85	80	78	85	80	77	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe	83	97	90	87	92	87	84	97	83	97
Prawe tylne drzwi	Fe + Zn	117	167	137	117	141	149	132	133	122	167
Prawy słupek	Fe + Zn	155	1021	345	219	1021	174	155	156	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe + Zn	217	417	299	324	237	217	417	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe + Zn	154	204	170	173	154	160	161	204	-	-
Dach	Fe + Zn	103	115	109	103	112	110	105	115	-	-




TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe + Zn	84	131	102	84	103	108	86	96	131	104

Legenda
Wyłączony
Za cienka warstwa lakieru
Oryginalna warstwa lakieru
Druga warstwa lakieru
Cienka warstwa szpachlówki
Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: Interpretacja ogólna, Wew. elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	Fe + Zn	86	1215	330	102 164	95 -	86 -	684 -	1215 -	196 -	98 -



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	Fe	78	709	187	158 118	102 -	136 -	709 -	79 -	78 -	113 -




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	80	88	83	-	82	80	-	-	-	88




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	Fe + Zn	116	229	191	116	204	-	-	229	214	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE




POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY					
	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiary	Pomiary
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY



POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 82	2. 95	3. 86	4. 74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawy przedni błotnik	4. 77	3. 80	2. 85	1. 78	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	**5**	**15**	**1**	**4**										
Lewe przednie drzwi	1. 98	2. 81	3. 82	4. 102	5. 80	6. 92	7. 291	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawe przednie drzwi	7. 97	6. 83	5. 97	4. 84	3. 87	2. 92	1. 87	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	**1**	**2**	**15**	**18**	**7**	**0**	**204**							
Lewe tylne drzwi	1. 132	2. 136	3. 128	4. 139	5. 166	6. 125	7. 125	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawe tylne drzwi	7. 167	6. 122	5. 133	4. 132	3. 149	2. 141	1. 117	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	**35**	**14**	**5**	**7**	**17**	**16**	**8**							
Lewy słupek	1. 146	2. 170	3. 186	4. 1294	5. 325	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawy słupek	5. 156	4. 155	3. 174	2. 1021	1. 219	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	**10**	**15**	**12**	**273**	**106**									
Lewy tylny błotnik	1. 576	2. 290	3. 256	4. 512	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawy tylny błotnik	4. 417	3. 217	2. 237	1. 324	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	**159**	**73**	**19**	**188**										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. 102	2. 95	3. 86	4. 684	5. 1215	6. 196	7. 98	8. 164	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawa strona	8. 118	7. 113	6. 78	5. 79	4. 709	3. 136	2. 102	1. 158	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	**16**	**18**	**8**	**605**	**506**	**60**	**4**	**6**						


Data
mm
1.2
1.3
0.0
0.1



PL

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PERMISO DE CIRCULACIÓN OSVĚDČENÍ O REGISTRACI REGISTRERINGSATTEST
ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG REGISTREERIMISTUNNISTUS FORGALMI ENGEDÉLY
REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION KENTEKENBEWIJS
CERTIFICADO DE MATRÍCULA REGISTRÁCIJAS APLIECĪBA REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS
REKISTERÖINTITODISTUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ DOWÓD REJESTRACYJNY
OSVEDČENIE O EVIDENCII PROMETNO DOVOLJENJE DOWÓD REJESTRACYJNY
REGISTRERINGSBEVISET CARTA DI CIRCOLAZIONE

STAROSTA GOŁDAPSKI
KRÓTKA 1
19-500 GOŁDAP

ORGAN WYDAJĄCY

A NGO 2A99

D.1 SKODA
D.2 5E
-AACJSAX0
-NFM6FM62S031STML7
D D.3 OCTAVIA

E TMBAD7NE7E0035096

B 13.08.2013 | I 14.08.2013 | H ---

SERIA DR/ BAJ 2982593


NGO 2A99






205 55R16




OCTAVIA
NGO 2A99
MOTOKLINIKA
Świerkowa 1, Gołdap
tel. 696 065 784
TSI






WUNDER
BAUM
Arctic White
OCTAVIA
AIRBAG


OCTAVIA
















PL
BOSCH