



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU GOŁDAPSKIEGO  
ul. Krótka 1  
19-500 Gołdap

Gołdap, dnia 25-06-2019

## INTERPELACJA

Dnia 24-05-2019 r. Radni Rady Powiatu Gołdapskiego

1. Dzieńis Jarosław
2. Grenda Waclaw
3. Kuliś Małgorzata
4. Retel Leszek

w obecności Ordynator Oddziału Dziecięcego Sp. GOLD MEDICA w Gołdapi Pani Katarzyny Chałas oraz Oddziałowej tego Oddziału Pani Bożeny Truchan, dokonali ogólnej oceny stopnia zaawansowania robót budowlanych prowadzonych na poddaszu budynku szpitalnego adoptowanego na Oddział Dziecięcy.

Radni stwierdzają brak właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami i poddajemy krytyce podejście Starosty do uwag Pani Ordynator, zgłaszającej nieprawidłowości i niezgodności z wymogami wykonanych prac budowlanych.

Radni wnoszą uwagi do:

1. odprowadzenie ścieków metodą wymuszenia poprzez urządzenia powodujące nadmierny hałas na oddziale,
2. armatura, wykładziny podłogowe i inne użyte materiały są niskiej jakości,
3. sedesy zamontowano za blisko ścian,
4. gniazda elektryczne umieszczono w nieodpowiednich miejscach /w przyszłości niedostępnych – zostaną zasłonięte wyposażeniem sal/,
5. brak wentylacji,
6. lampy umieszczono w miejscach, gdzie zostaną zawieszony szafki,
7. wejście do szatni personelu utrudnia belka więźby dachowej,
8. winda dla chorych wykorzystywana przez budowlanców do transportu gruzu, materiałów budowlanych przez co uległa dewastacji.
9. Itd. niewłaściwy bieżący nadzór nad całością inwestycji.

Adaptacja poddasza na Oddział Dziecięcy jest poważnym wydatkiem na cele publiczne, a więc ze szczególną troską i uwagą należy sprawować kontrolę nad właściwym i zgodnym z projektem budowlanym, wykonawczym i kosztorysem, wykonaniem robót i poniesionymi na ten cel środkami finansowymi.

Radni, składamy INTERPELACJĘ o dokonanie oceny wykonanych na tym etapie prac w zestawieniu z projektem budowlanym a wykonawczym i kosztorysem. Szczegółnej ocenie poddać użyte materiały, zgodność z wymaganymi normami, pod względem strat ciepła ocenić grubość wełny mineralnej, typ styropianu i jego grubość, a także ilość i typ zamontowanych okien, spełnienie norm użytych wykładzin i wykonania podłóg, wykonania tynków i pokrycia ich farbami itp. Istotną sprawą, na którą oczekujemy wyjaśnienia jest wentylacja w szczególności, czy uwzględniono oddzielny obieg dla planowanej sali operacyjnej i pozostałych sal i czy pomieszczenia na

adoptowanym poddaszu nie będą połączone w żaden sposób z wentylacją z sali operacyjnej.

Poza tym wnosimy o podanie rzeczoznawcy, który wydał warunki P-POŻ, warunki wymogów sanitarnych, higienicznych i ergonomii. Oczekujemy też podania, czy osoba sprawująca nadzór techniczny posiada wymagane dla takich inwestycji uprawnienia oraz czy w dzienniku budowlanym są dokonywane na bieżąco wpisy i składane pod nimi podpisy osoby nadzorującej.

1. Lechosław Ojando
2. Jarosław Dziemiś
3. Sławek Reitel
4. Marzanna Kuciel